

ГЛАВА 4**ДИРЕКТИВЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ LTSPICE****4.1. Определение директив моделирования и их размещение****Для чего нужны директивы моделирования**

Директивы моделирования необходимы для следующего:

- ♦ используются для запуска и остановки моделирования;
- ♦ определяют режимы моделирования;
- ♦ управляют выдачей результатов моделирования;
- ♦ позволяют задать различных параметры и начальные условия моделирования, создавать модели устройств.

Поскольку в программе SwCad III модель схемы вводится в привычном графическом, а не текстовом виде, то директивы располагаются прямо на схеме в виде текстовых строк.

Примечание.

Все директивы моделирования начинаются с точки и поэтому их иногда называют точечными командами (dot commands).

Размещение директивы моделирования в рабочем поле программы SwCad III

Для размещения директивы моделирования в рабочем поле программы SwCad III необходимо вызвать окно редактирования текста «Edit Text on the Schematic» (рис. 4.1). Это окно можно вызвать с помо-